新版 CY7C68013A USB Board:
http://www.waveshare.net/shop/CY7C68013A-USB-BOARD-mini.htm

1. 拔掉连接到模块上的 USB 线；
2. 取下 SDA-SDA 的跳线帽；
3. 接上 USB 线到模块，USB 另一端接 PC
4. 查看电脑的设备管理器可见：



5. 接上跳线帽，并打开 EZ-USB Control Panel 软件，其他详细操作见下图:





6. 几秒后，拔掉 USB 线再重联；

7. 设备管理器中显示设备还是：



8. A 重新烧写一个 iic 固件文件到 EEPROMS 中，如下：



9. U 拔掉 USB 线，并重连，模块识别如下，下载成功：